



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร./โทรสาร ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๘

ที่ สน ๗๖๒๐๓/ วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑.ระยะต้น ๒. ระยะกลาง ๓. ระยะปลายทาง นั้น

กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ในแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๐ โดยภาพรวมของสภาพปัญหาน้ำเสีย เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยลงสู่ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำและซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป จึงยังไม่เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ กองช่าง ได้รวบรวมสรุปสภาพปัญหาน้ำเสียดังกล่าวที่เสนอมาพร้อมนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายปกรณ์ สิงห์เสนา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสุพัตรา ใบภักดี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

(นายชัยยงค์ สายมายา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาในพื้นที่ยานชน
องคการบริหารสวนตำบลค้อไต้ อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผลจากการสำรวจ และรื้อองเรียน

สาเหตุของน้ำเสีย

	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปัญหาที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงสัตว์ (การปศุสัตว์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและการกำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☒ พบน้ำเสีย
☐ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำข้อมูล

(นายปรกรณ์ สิงห์เสนา)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

